






# CHAPAS EXPANDIDAS



- A** - Abertura da malha, de centro a centro sentido da diagonal menor
- A1** - Abertura interna da malha
- B** - Comprimento da malha, de centro a centro, no sentido da diagonal menor
- B1** - Comprimento interno da malha
- C** - Cruzeta (junção de duas malhas)
- E** - Espessura do material
- SC** - Disposição transversal
- SL** - Disposição longitudinal

**METAL EXPANDIDO**  
**TABELA DE MALHAS GME PADRÃO**

REF.	A x B	E	A1	B1	C	AA%
GME 1	36 x 100	6,35	26,00	71,50	7,50	59%
GME 1S	45 x 100	6,35	36,50	73,50	6,50	58%
GM 2	51 x 150	6,35	43,00	117,30	7,80	56,5%
GM 3	34 x 133	4,75	28,00	87,60	4,70	69,5%
GM 3S	45 x 100	4,75	39,20	76,50	4,80	58,5%
GM 4	34 x 133	4,75	26,50	87,60	6,80	69,5%
GM 5	34 x 133	6,35	24,20	84,20	7,60	69,8%
GM 6	34 x 133	6,35	22,80	84,20	9,50	69,8%
GM 7	34 x 133	8,00	21,50	81,00	8,90	70%
GM 8	41 x 133	8,00	28,00	84,60	10,30	67%
GM 8S	40 x 100	8,00	27,00	73,00	8,00	68%
GM 9	34 x 133	9,50	19,40	78,00	9,50	71%
GM 9S	40 x 100	9,50	26,00	71,00	9,50	67,5%



**TABELA DE MALHAS LOSANGULARES**  
**PADRÃO**

REF.	A x B	E	A1	B1	C	AA%
EXP12B	12 x 25	1,50	10,00	20,00	1,80	70%
EXP12D	12 x 25	2,00	10,00	20,00	2,50	58%
EXP20	20 x 50	1,50	18,00	38,00	2,00	80%
EXP20A	20 x 50	2,00	18,00	38,00	2,50	75%
EXP20B	20 x 50	3,00	18,00	38,00	3,50	65%
EXP38	38 x 75	1,50	33,00	66,00	2,00	89%
EXP38B	38 x 75	3,00	33,00	66,00	3,80	80%
EXP38C	38 x 75	4,70	33,00	66,00	5,00	73,5%

**OBS.:** Além dos tipos de metais expandidos acima relacionados, dispomos de outros, ou sob encomenda!